近断层地震动对阶梯式顺层岩质路堑边坡 震裂损伤的作用机制

信春雷^{1,3},李文惠^{2,3},冯文凯^{1,3},杨飞³,廖军³

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都 610059;2.四川交通职业技术学院建筑工程系,四川成都 611130;3.成都理工大学环境与土木工程学院,四川成都 610059)

摘要:中国西南部特殊的地形条件导致公路交通建设中不可避免地形成大量路堑边坡,地震作用下公路路堑边坡的稳定性问题俨然成为公路工程稳定性研究中的重点科学问题。通过大型振动台试验分析阶梯式顺层岩质路堑边坡的加速度响应,研究边坡各平台的地震动响应规律。提出加速度放大系数比表征不同坡表形式的动力响应差异,结合 Snell定律分析地震波在边坡中的传播规律。结果表明:边坡加速度放大系数随激振幅值增加而表现出高程放大效应,当激振幅值超过 0.6g 时,因震裂损伤累积,坡体滤波效应增强,加速度放大系数随高程增长趋于平缓。均匀阶梯宽度的边坡抗震性能较好,阶梯阴角处易产生应力集中,应作为重点防护区域。试验中监测的加速度数据分析结果与高速摄像机记录的模型损伤结果相吻合。根据边坡的震裂累积破坏过程,可将破坏现象分为浅层蠕滑(0.1g~0.4g)、局部拉裂(0.4g~0.6g)、加速变形(0.6g~0.8g)和整体失稳(0.8g~1.0g)四个发展阶段,变形破坏模式总体表现为滑移-拉裂式。研究结果为复杂坡面与地质结构的震裂破坏机制及抗震设防提供了理论基础和技术支持,为山区阶梯式岩质路堑边坡的防灾减灾措施提供参考。

关键词:边坡工程;阶梯式岩质边坡;振动台试验;Snell定律;震裂损伤模式
 中图分类号:TU435 文献标志码:A 文章编号:1004-4523(2025)02-0352-13
 DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2025.02.014

Action mechanism of near-fault earthquake on shatter damage of stepped bedding rock cutting slope

XIN Chunlei^{1,3}, LI Wenhui^{2,3}, FENG Wenkai^{1,3}, YANG Fei³, LIAO Jun³

(1. State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China; 2. Department of Architecture and Civil Engineering, Sichuan Vocational and Technical College of Communications, Chengdu 611130, China; 3. College of Environment and Civil Engineering, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

Abstract: In the southwest region of China, the construction of highways has resulted in the formation of many cutting slopes due to the special terrain conditions of the region. Therefore, the stability of highway cutting slopes under earthquake conditions has become a critical issue in the stability evaluation of highway engineering. In this research, the acceleration response of stepped bedding rock slopes is analyzed by conducting large-scale shaking table tests, and the seismic response of each platform is investigated. A ratio of acceleration amplification factor is proposed to characterize the differences in dynamic responses of various slope patterns and analyzes the seismic wave propagation in the slope using Snell's law. The test reveals that the acceleration amplification factor of the slope shattering damage and the enhancement of the filtering effect lead to a leveling off the acceleration amplification factor with increasing elevation. Besides, slopes with uniform step width demonstrate better aseismic performance, while stress concentration is more likely to occur at the corners of each step, making them as key fortification sites. The analysis of the monitored acceleration data is consistent with the model damage patterns recorded by a high-speed camera during the shaking table tests. Based on the cumulative shattering damage process of the slope, four stages of damage are identi-

收稿日期: 2023-02-13;修订日期: 2023-06-05

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52108361,41977252);四川省科技厅重点研发项目(23ZDYF2234);地质灾害 防治与地质环境保护国家重点实验室自主课题和开放基金资助项目(SKLGP2020Z001,SKLGP2020K018)

fied: shallow creep $(0.1g\sim0.4g)$, local tension $(0.4g\sim0.6g)$, accelerated deformation $(0.6g\sim0.8g)$, and overall instability $(0.8g\sim1.0g)$, exhibiting a slip-tensile damage mode. The research findings provide essential theoretical support and technical guidance for understanding the shattering damage mechanism and seismic fortification of rock slopes with complex formations and geological structures, and offer a reference for disaster prevention and mitigation measures for stepped bedding rock slopes in mountainous areas.

Keywords: slope engineering; stepped rock slope; shaking table test; Snell's law; shatter damage mode

中国国土70%以上都是丘陵和山地,尤其是 西南部呈现出地形起伏大、地质条件复杂和山坡岩 体结构多变的特点[12]。同时,中国处于环太平洋 地震带和欧亚地震带之间,呈现出地震活动频度 高、强度大、震源浅、分布广等特点^[34]。近年来发 生的大地震均造成了极严重的地质灾害,如2008 年汶川8.0级地震造成滑坡3314处,崩塌2394处, 泥石流 619 处,不稳定边坡 1656 处[5-6]。诱发的大 光包滑坡滑塌体积达7.42亿立方米,形成的堰塞湖 坝高为690m,是迄今为止世界范围内有记录的规 模最大的地震诱发滑坡。2010年发生在青海玉树 的 7.1 级地震共诱发了 2036 处地震滑坡,造成了 2220人死亡及70人失踪。2013年4•20雅安地震触 发的地质灾害总数达3000处。2017年8月8日,四 川省北部的阿坝州九寨沟县漳扎镇境内发生6.5级 地震,造成大量的山体滑坡。滑坡主要分布于九寨 天堂、九寨沟国家地质公园内树正沟及熊猫海附 近,滑坡总面积为8.37 km²。九寨沟国家地质公园 区内地震诱发滑坡1022处,总面积为3.88 km²。 2022年9月5日,四川省甘孜州泸定县发生6.8级 地震,地震重灾区泸定县和石棉县境内共诱发有地 质灾害隐患点565处,包括崩塌331处、滑坡234 处,加剧了81处已有地质灾害隐患点的变形。其 中,磨西台地两侧边坡由于临空面坡度较陡,岩土 体在长期重力卸荷作用下形成纵向拉裂缝,受强震 作用触发边坡发生大规模垮塌。近15年高烈度地 震频发,地质灾害防治任务任重而道远。

"十四五"规划中明确指出,要实施高铁工程、高速公路、护坡堤岸、桥梁隧道等公共基础设施安全加固,稳步提升工程抗震防灾能力。现如今,大量岩土工程将建在西南部的强震区,这对基础设施的顺利建设和安全运营提出了更高的要求,岩土边坡的地震稳定性问题日趋突出^[7]。对边坡动力响应规律和破坏机制的研究作为边坡动力稳定分析的基础,是重要的先决条件。边坡动力响应是多因素作用的结果,取决于地形地貌、地质构造和地层岩性等内在因素以及地震动的三要素等外部因素^[810]。目前,地震作用下的边坡动力响应机制和稳定性的研究方法主要有现场调查法、理论分析法,数值模

拟计算法和物理模型试验法[11-13]。其中,物理模 型试验方法中的大型振动台模型试验可以模拟地 震波直接作用于边坡的整个过程,对模型边坡的 破坏过程进行直观地观测,并通过高精度数据采 集仪器监测边坡内部动力参数的时空变异性。因 此,振动台模型试验以其试验规模较大、可实时再 现震害现象和可操作性强等优势被认为是目前探 寻边坡震害机理最理想的研究手段[14-16]。加速度 传感器是振动台试验最可靠的数据来源之一,现 有的数据采集设备和元件能够保证高采样频率下 时程响应数据的准确性。SONG等^[17]通过加速度 放大系数增量 ΔM_{PGA}研究不连续结构面岩质边坡 在快速降水作用下的动力稳定性,研究结果表明, 快速降水和地震协同作用使边坡坡面放大效应显 著,加剧了边坡的变形。然而,试验监测方案中的 加速度传感器仅反映地震动力作用下的各监测点 位响应时程,须通过波在不同介质之间传播特性 的 Snell 定律分析地震波在边坡中的传播规律,结 合振动台试验中边坡的破坏现象,才能阐明岩质 边坡模型的地震响应机制。FENG 等^[18]结合振动 台试验中岩质边坡动力破坏模式和地震波传播理 论,揭示了软硬互层的低倾角顺层岩质边坡的地 震响应和破坏机理。将边坡破坏演化过程分为三 个阶段,首先在坡顶和坡后缘出现些许张拉裂缝; 而后,拉裂缝继续加深加宽,坡顶附近萌生新的剪 裂缝;最终,坡顶附近的拉裂缝和剪裂缝相互连接 贯通,边坡岩体沿破坏面滑动。

本文依托三(曲靖三宝)清(昆明清水)高速公路 (K86+380~K86+740)区段的路堑边坡,根据坡体 地质调查结果,将该顺层路堑边坡概化为含软弱夹 层的阶梯式顺层岩质边坡模型。以边坡平台宽度为 变量,设置两组试验工况,开展大型振动台物理模型 试验。基于实时采集到的试验数据,定义加速度放 大系数,探究阶梯式顺层岩质路堑边坡不同平台位 置的加速度变化规律。通过Snell定律分析地震波 在该模型场地内的传播路径,结合振动台试验中边 坡的破坏现象,阐明阶梯式顺层岩质边坡模型的地 震响应机制和震裂渐近损伤效应,进而探究阶梯式 演化过程和失稳机理。

1 试验原型概述

本文依托三清高速公路(K86+380~K86+ 740)区段的路堑边坡,开展大型振动台物理模型试 验。该研究区段处在川滇断块和华南断块的边界附 近,横穿小江活动断裂带,区域断裂构造发育,各体 系构造活动强烈,具有继承性和多期复活的特点,如 图 1(a) 所示。根据中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)^[19],该边坡工程所属区域地震动峰值 加速度为0.3g,抗震设防烈度为8度。小江活动断 裂带是青藏亚板块与南华亚板块部分边界的组成部 分,是著名川滇菱形地块东南边界断裂。小江活动 断裂带在长期活动过程中,曾经历压、张、扭不同力 学性质的转化,沿带有最宽达500m的断层破碎带, 沿断面断层泥发育。第四纪晚期,断裂表现出强烈 的左旋走滑特征。山脊、水系、地质地貌体等位移明 显,最大左旋位移可达5~7km。根据中国地震局 提供数据显示,自2021年5月以来,川滇地块至少发 生了7次5级以上的地震,这说明最近2年内川滇菱 形地块处于强震活跃时期。





2 m

K86×380

(b) 研究区段地形特征剖面图 (b) The topography characteristics profile map of study area 图 1 研究区地理位置和地形特征剖面图

Fig. 1 The geographical location and topography characteristics profile map of study area

研究区段众多路段处于高原中低山构造陡斜坡 地貌,路线经过山体斜坡地段,由西向东弧形展布。 山体沿北东(N-E)往南西(S-W)向波状起伏,与线 路近平行。边坡地形较陡,自然坡度为30°左右。根 据钻孔取样可知,该段边坡主要为粉砂岩及砂岩,胶 结程度较低,易被雨水冲刷流失。边坡开挖后在雨 水浸润作用下,易产生崩滑现象,不利于边坡稳定。 地层产状呈单斜构造,出露基岩为强风化砂岩,呈松 散、淡黄色状,岩层产状为138°/35°。场地未发现 活动性构造,在自然状态下,该段边坡稳定性较好。

根据坡体附近的地质测绘结果,该路堑为顺层 边坡。岩层产状对边坡稳定性极为不利,岩体节理 裂隙发育,强风化岩层呈砂土状,中风化岩层部分呈 碎块状。在地震等外部环境作用下,局部陡坡地段 易发生掉块,出现边坡失稳。因此,建议对边坡进行 阶梯式开挖,一方面卸载边坡内的应力,另一方面降 低边坡的整体坡角,如图1(b)所示。

2 振动台试验

2.1 振动台系统

本系列振动台试验系统由成都理工大学地质灾 害防治与地质环境保护国家重点实验室的地震模拟 振动台实验室提供,如图2所示,该振动台设备由英 国 SERVOTEST 公司生产,整个振动台系统由 4 m×6 m大型振动台台面、4 套竖向作动器及4 套 水平向作动器、1500L@28MPa油源、油源控制系统 以及 Pulsar激振输入控制系统组成。振动台最大 负载为4.0×10⁴ kg,满载水平向和竖向加速度分别 为1.5g和1.0g,满载峰值水平向速度为1.5 m/s、竖 向速度为1.2 m/s,最大水平向位移和竖向位移分别



(c) 油源动力系统
 (d) 激振输入控制系统
 (c) Oil source dynamic system (d) Excitation input control system 图 2 振动台系统
 Fig. 2 The shaking table system

为300和150mm。

根据振动台台面的尺寸,确定钢结构模型箱的 尺寸为3.6 m×1.5 m×2.1 m(长×宽×高),如图3 所示。该模型箱由钢板、型钢和有机玻璃构成。为 减轻地震波在模型箱边界的反射,保证边坡模型与 模型箱边界呈现连续的变形状态,在振动台试验中 应设置柔性材料吸收地震波。柔性材料的弹性模 量、密度和阻尼比确定后,最接近自由场振动响应的 柔性材料厚度便已确定。综合考虑,最合适的柔性 材料厚度为20 cm^[20]。因此,本试验中在垂直振动 方向的模型箱内侧设置20 cm厚聚苯乙烯泡沫板, 模拟吸波材料。在平行激振方向的模型箱侧壁安装 有机玻璃,一方面便于在试验过程中清楚地观察模 型的破坏情况;另一方面,有机玻璃提供的光滑表面 可以有效减小模型箱侧壁摩擦约束对试验的影响。



(b) The measures of reducing boundary effect图 3 模型箱和边界处理措施

Fig. 3 The model container and measures of reducing boundary effect

2.2 相似关系与模型制作

振动台试验要求保持模型和原型之间的相似 性,模型试验应同时满足静力和动力条件下的相似 关系。本文采用基于量纲分析法的Buckingham II 定理,由振动台台面尺寸确定原型和模型的几何相 似比为 C_L =25。模型和原型处于同一重力场中,则 重力加速度相似比为 C_a =1。在振动台试验设计 时,应保持原型和模型的重力场相似,这就要求在重 力加速度相似比为1的前提下,原型和模型的密度 也保持一致。因此,取原型和模型的密度相似比为 C_a =1。基于上述分析,本系列试验选取 $L_x\rho_xa$ 为基 本控制量,作为其他参数的相似判据。本系列振动 台试验的相似关系如表1所示。

表1 振动台试验相似关系 Tab.1 Similarity relation for shaking table tests

属性	相似参量	量纲	相似比	
++1-	加速度 a	$\llbracket L \rrbracket \llbracket T \rrbracket^{-2}$	$C_a = 1$	
基本 均量	尺寸L	[L]	$C_L = 25$	
江町里	密度p	$[M][L]^{-3}$	$C_{\rho} = 1$	
	弹性模量 E	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$	$C_{E} = 25$	
	泊松比μ	无量纲	$C_{\mu} = 1$	
	黏聚力c	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$	$C_c = 25$	
	内摩擦角 φ	无量纲	$C_{\varphi} = 1$	
推导	应力σ	$[M][L]^{-1}[T]^{-2}$	$C_{\sigma} = 25$	
控制量	应变ε	无量纲	$C_{\epsilon} = 1$	
	时间 t	[T]	$C_t = 5$	
	位移d	[L]	$C_d = 25$	
	速度 v	$\llbracket L \rrbracket \llbracket T \rrbracket^{-1}$	$C_v = 5$	
	阻尼比ζ	无量纲	$C_{\zeta} = 1$	

注:量纲M、L、T分别表示质量、长度、时间。

为得到模型材料准确的物理力学参数,对现场 取样的岩体进行一系列室内直剪试验、单轴压缩试 验以及斜剪试验等,获取岩体和结构面的物理力学 参数,如表2所示。基于边坡模型相似材料配比的 正交试验结果,最终选取石膏、重晶石粉、石英砂、水 和甘油质量配比为10:35:25:14:2,作为该系列试 验中边坡模型岩体的相似材料最优配比。其中,重 晶石粉和石英砂分别起到细骨料与粗骨料作用,石 膏和水起到胶结作用,甘油起到保水作用。岩质边 坡内部的结构面分布、发育程度以及力学性能控制 着边坡的变形、强度和稳定性。因此,软弱夹层相似 材料合理选取和配比对试验结果至关重要。根据室 内物理力学试验的结果,选取黏土、重晶石粉和甘油 作为边坡中软弱夹层的相似材料,质量配比为10:

表 2 原型与模型材料的物理力学参数 Tab. 2 The physical and mechanical parameters of prototype and model materials

对比 项目	对比 参数	密度/ (kg・m ⁻³)	弹性模量/ GPa	黏聚力/ MPa	内摩擦 角/(°)	泊松比
边坡 岩体	原型值	2680	5.2330	25.620	28	0.22
	目标值	2680	0.2093	1.025	28	0.22
	测定值	2520	0.1962	1.152	25	0.18
	相似度	94.03%	93.74%	88.98%	89.29%	81.82%
软弱 夹层	原型值	1910	0.7815	6.8310	25	0.36
	目标值	1910	0.0313	0.2732	25	0.36
	测定值	1860	0.0256	0.3169	22	0.35
	相似度	97.38%	81.79%	86.21%	88.00%	97.22%

25:1。边坡模型的密度、弹性模量及黏聚力等物理量的目标值、实际测定值及相似度如表2所示,其中相似度定义为边坡模型的实际测定值与模型目标值之比。

阶梯式顺层岩质边坡模型的制作分为岩体、软 弱夹层和基座三部分,模型填筑前,先在亚克力板上 标定出边坡的外轮廓、夹层和基座位置,铺贴于模型 箱的有机玻璃内侧,如图4(a)所示。模型制作过程 中,首先用M5水泥砂浆和砖砌筑模型基座,便于控 制边坡岩体和软弱夹层的角度,砌筑时砂浆饱满,保 证基座稳定,如图4(b)所示。模型填筑时,将边坡 相似材料按照比例均匀拌合,如图4(c)所示,根据 体积控制原则自下而上分层填筑,每层填筑厚度控 制在5 cm 左右。岩体和夹层在整个制作过程中交 替施作,如图4(d)所示,每层岩体和夹层表面用木 板压实抹平,如图4(e)所示。为了保证模型岩体的 均一性,每层砌筑完成后使用环刀法进行密度测试。 模型填筑过程中需配合传感器的埋设和安装,将试 验中所需加速度计和土压力盒埋设在方案设计的特 定位置。为了保证传感器的正常运行,对传感器外 围包裹保鲜膜和胶带作为防水处理,如图4(f)所示。 在模型箱有机玻璃一侧每隔5cm粘贴标记点,作为 模型在激振过程中位置的参照点,如图4(g)所示; 待模型成型后,为了保证模型材料达到设计强度,仍 须将模型静置一段时间,再开展试验。在制作完成 的阶梯坡面上绘制10 cm的网格线,网格线交点位 置粘贴反光标,用以采集地震作用下边坡的位移,如 图4(h)所示。整个模型的制作流程如图4所示。



Fig. 4 Construction process of the model slopes

2.3 试验方案

根据坡体地质测绘成果,概化顺层路堑边坡为 含软弱夹层的阶梯式顺层岩质边坡。以边坡平台宽 度为变量,设置两组试验工况。为了使得研究成果 更具有普适性,洗取实际2m的均匀平台边坡与8m 和2m的组合平台边坡作为路堑边坡的坡表地貌, 选取的阶梯宽度满足《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)^[21]中对阶梯式边坡平台宽度和通行功 能的要求。根据试验确定的几何相似比为1:25,设 置均匀阶梯边坡模型的宽度均为8 cm,不均匀阶梯 宽度的边坡模型第二级平台宽度为32 cm,其余平 台宽度为8 cm。两组边坡模型的高度均为118 cm, 设三级阶梯,每级阶梯高度设为22 cm。其中:阶梯 宽度均为8 cm的边坡模型作为试验工况一;阶梯宽 度不均匀的边坡模型作为试验工况二,两个模型的 平面分布位置如图 5(a) 所示。此外, 边坡模型中的 软弱夹层厚度为0.5 cm,夹层与水平面夹角为35°, 各夹层间距为15 cm。

根据试验研究目的,本次试验选取加速度计和 土压力盒两种传感器,加速度计选用DM-JS型,量 程为2g,频率范围为0~200 Hz,具有输出灵敏度 高、低频响应好和几何尺寸小等特点,可直接与动态 应变测试分析系统连接使用。土压力盒采用 DMTY应变式微型传感器,规格为2 cm×0.48 cm。 光滑面为受力面,另一面为支撑面。试验过程中,支 撑面的着力点要牢固,确保土压力盒的位置和方向 不发生偏移。两种传感器埋设在边坡模型各阶梯平 台的阴角和阳角部位,如图 5(b)所示。利用两类传 感器分析地震动荷载作用下边坡不同高程处的动力 响应,以期找到坡体的变形和破坏规律。试验工况 加载过程中,通过高清摄像机实时记录边坡模型的 响应状态。基于光学测量技术的三维数字图像 (XTDIC)系统追踪地震荷载作用下边坡的位移。 该系统包括两台分辨率为200万像素的高速摄像 机,采集频率为50Hz。XTDIC测量系统基于双目 立体视觉技术,使用两台高速摄像机采集物体变形 各阶段的实时图像。通过对坡面标记点的准确识 别,实现标记点的立体匹配,利用编码标记点重建表 面点的三维坐标和位移,计算边坡在多期地震作用 下的变形过程。

2.4 加载方案

本次试验选取汶川地震中近断层卧龙台站记录的强震东西向(E-W)分量,作为振动台台面输入的动力荷载,试验激振加载方向为水平X向,输入的X 向地震波可以看作水平剪切波。压缩地震波的持时



图 5 试验方案和试验系统图 Fig. 5 The schematic diagram of the test scheme and test system

为原波持时的1/5,因此,振动台试验中地震波激振的时间为36s。近断层地震在加速度时程中呈现出峰值较大的特点,如图6(a)所示,在速度时程中表现为长周期速度脉冲,并且脉冲的幅值大,与地震波的总持时相比时间较短,如图6(b)所示。试验中选择地震动输入时应注意地震动三要素和能量分布的不同,兼顾地震动是否有速度和位移脉冲的要素。近断层地震能量集中在脉冲持时段内,含脉冲的地震动造成近断层路堑边坡发生严重破坏。根据频谱分析,地震波能量在时域上主要集中在前10s,在频

域上主要集中于12 Hz,如图6(c)所示。为评估边 坡模型受到不同激振幅值时的破坏发展过程,该系列 振动台试验设置了6个加载工况,即按照0.1g、0.2g、 0.4g、0.6g、0.8g和1.0g逐级加载,模拟边坡经历有 感地震、小震、中震、强震、大震和巨震不同烈度的多 期地震作用,研究边坡动力响应变化规律以及震裂 损伤作用机制。每次工况加载完成后间隔20 min, 观测并记录模型边坡的变形与破坏情况。在每次 激振开始前均施加0.05g的白噪声,获取模型边坡 在激振后的自振频率。试验加载次序如图6(d) 所示。



Fig. 6 The loading scheme during shaking table tests

3 试验结果及其分析

3.1 加速度放大效应分析

地震惯性力是导致边坡变形失稳的重要原因, 研究加速度的变化规律是评价边坡动力响应的基本 指标。因此,本节以坡面水平向的加速度放大系数 为研究对象,探究含软弱夹层阶梯式顺层岩质边坡 不同平台位置的加速度变化规律和实时动力响应状

态。定义加速度放大系数 AAF(acceleration amplification factor)为各测点的水平加速度峰值与振动台 面测点加速度峰值之比。图7(a)和(b)分别表示不 同激振幅值下边坡各平台阴角和阳角的加速度放大 系数变化曲线。从图中可以看出,两种工况的加速 度放大系数沿着坡底到坡顶逐渐增大,坡顶处最大, 即整体都表现出明显的高程放大效应。值得注意的 是,图7(b)工况二坡顶处的加速度小于第一、二级 阶梯,这是因为在激振时工况二会产生更大的惯性 力,两者惯性力的差异主要体现在第二级阶梯处,工 况二的第二级阶梯处比工况一的惯性力大,向前和 向下作用于第一级阶梯,最终导致工况二中第一级 阶梯被压溃。因此,反映在图7(b)中,即在第一级 阶梯阳角处的加速度放大系数甚至超过了坡顶的加 速度放大系数。还可以从变化趋势中看出,当激振 幅值在0.2g~0.6g时,加速度放大系数随激振幅值 的增加而增大,超过0.6g时,增长幅度趋于平缓,而 后加速度放大系数随幅值的增加逐渐减小。这是因 为随着地震作用次数的增加,边坡震裂损伤不断累 积。坡体的剪切应变增大,使得边坡的自振频率降 低,阻尼比增大。同时,由于软弱夹层的物理力学参 数弱于岩体结构,地震波穿过软弱夹层时的频谱特 性发生改变。随着激振幅值的增加,边坡沿着软弱 夹层滑动的趋势逐渐显著,加剧了边坡中岩体地震 动力响应的非线性特征,坡体的滤波作用增强。这



0.2

€援加速度幅值 /0.00.00.8

1.0

0.2 60

0.88

0.94

激





Fig. 7 Acceleration amplification factor of different positions in the two working conditions

一分析与0.6g时边坡模型开始出现可见的震裂变 形现象一致。

为了更加清楚地展示两组工况中各平台位置抵 御地震时加速度响应的差异,引入工况二与工况一 各平台对应位置加速度放大系数比(ratio of acceleration amplification factor, RAAF) 动力响应的相对大小,如下式所示:

$$\xi = \frac{AAF_{\pm\&\pm}}{AAF_{\pm\&\pm}} \tag{1}$$

当 ε > 1时, 说明工况二对应测点的加速度放 大系数更大,动力响应更显著;反之,工况一对应测 点的动力响应更显著。

从图7(c)和(d)中可以看出,当激振幅值小于 0.6g时,无论边坡阴角还是阳角, *c*总大于1,说明 工况二对应测点的动力响应较工况一更显著,这是 因为工况二在激振过程中第二级宽平台受到更大 的地震惯性力,边坡有更明显向临空面一侧变形的 趋势。此时,第二级阶梯阴角处承受更大的拉应 力。当激振幅值超过0.6g时, E整体呈现小于1的 规律,说明工况二对应测点的动力响应较工况一轻 微,这是因为工况二在高能量地震激励后第二级阶 梯阴角被拉裂,边坡进入加速变形阶段,其岩体内 部结构较工况一更为碎裂,裂隙的交替张闭耗散了 一部分地震能量,导致工况二放大系数减小。因 此,不同的坡面形态影响地震波在坡内的传播规 律,进而产生不同的地震动响应。以上分析表明均

匀平台宽度的边坡具有较强抵御地震破坏的能力。

3.2 模型内的地震波传播特征

基于对加速度放大效应的分析,路堑边坡场地 内的地震波传播特性与坡面形态和软弱夹层的存在 有关。本节基于波在不同介质之间传播特性的 Snell定律,研究地震波在阶梯式顺层岩质边坡中的 传播规律。以工况二为例,绘制地震波在边坡场地 内的传播示意图,如图8所示,探讨边坡在地震作用





Fig. 8 Schematic diagram of seismic wave propagation in the model slope

下的失稳机制。其中,Snell定律是指入射角 θ_1 与透 射角 θ_2 正弦之比等于入射区域波速 V_1 与透射区域 波速 V_2 之比,示意图如图8(a)所示,表达式为:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{V_1}{V_2} \tag{2}$$

本次输入模型的地震动类型为水平向剪切波 (SV波),初始入射方向垂直向上。地震波在边坡模 型中依次经过岩体和软弱夹层,最终到达坡面发生 反射。由于靠近边坡后缘侧下部存在基座,当地震 波垂直入射时,部分波将通过基座与岩体的界面发 生偏折。因此,根据地震波自模型底部入射到边坡 岩体的传播路径,将边坡模型分为Ⅰ区和Ⅱ区,如图 8(b)所示。由基座、岩体和软弱夹层三者的剪切模 量关系可知,三者的剪切波速关系为V_{*}>V_{*}>V_{*}> 根据 Snell 定律, 地震波通过界面1由基座入射到岩 体时入射角小于折射角,即 $\alpha < \beta$;地震波通过界面2 由岩体入射到软弱夹层时入射角大于折射角,即 $\beta > \gamma$ 。当地震波通过界面 3 从夹层进入岩体时, 人 射角小于折射角,即γ<δ。同理,地震波继续向上 穿过岩体-界面-软弱夹层-界面-岩体,最终到达坡面 发生反射,此时,反射角=入射角,即 $\eta = \varphi$ 。此外, 由于模型中夹层上下岩体属于同种材料,所以剪切 波速相同,即 $\beta = \delta$ 。

如图 8(b)所示,地震波在 I 区斜坡段坡表发生 向坡顶和阴角方向的反射,因此坡顶和边坡阴角部 位是地震波能量汇集的部位。在 I 区平台段,地震 波沿着与垂直向上的入射方向呈一定角度向下传 播;在 II 区斜坡段,地震波在坡表同样发生向坡顶和 阴角方向的反射;在 II 区平台段,地震波向下沿着与 入射波平行的方向传播至一定深度,与斜坡段的反 射波叠加,形成复杂的应力场。这说明地震波在边 坡岩土体中传播时,坡面形态将对波的传播路径产 生影响,进而影响边坡的动力响应。同时,地震波在 传播过程中遇到界面时将发生反射和折射,不同地 震波还将叠加协同作用,导致岩土体张拉和剪切 变形。

采用地震波传播理论,当入射 SV 波通过岩体 和软弱夹层的界面时,会产生波场分裂现象,即同 时产生反射 SV 波、反射 P 波、透射 SV 波和透射 P 波,如图 8(c)所示。每个界面受到来自下层入射 的 SV 波和 P 波以及上层底部反射的 SV 波和 P 波,各种类型的波相互汇聚形成复杂的应力场。 因此,地震波通过界面传至坡表时,由于岩体阻尼 对入射波有吸收作用以及应力波的反射机制,造 成地震波能量的衰减效应,使得地震波传播路径 较短位置处的能量损失少。因此,该阶梯式顺层 岩质边坡的第一、二级阶梯坡表地震波能量比第 三级阶梯和坡顶大,这加剧了边坡在第一、二级阶梯的破坏程度。

如图 8(b)所示,Ⅱ区相对高程较低的第一、二 阶梯,地震波传至该部位能量损失较 I 区的第三阶 梯和坡顶少,坡面受到输入地震波激励作用而产生 向临空面变形的趋势。值得注意的是,边坡阴角部 位受到上部结构的约束较大,且岩体抗拉强度低。 因此,在地震波持续拉-剪作用下,第二级阶梯应力 集中的阴角处首先出现裂隙。随着激振烈度的提 高,边坡的震裂损伤不断累积,岩体出现大量裂隙, 动力非线性特性逐渐显现。然而,有一定张开度的 裂隙,本身就是介质特性突变的部位,也将产生反 射波并促进拉裂,使得岩体滤波效应逐渐增强。同 时,剪切作用力还加剧了边坡第二级阶梯坡面的地 震动响应强度。由于临空面的存在,入射波与反射 波叠加产生趋表放大效应。因此第二阶梯阳角部 位能量也较为集中,是易出现破坏的位置。同理, 第一级阶梯阴角处在高能量地震波集中拉-剪作用 下出现裂隙,该裂隙向下扩展贯通至第一夹层。在 地震波的持续激励下,裂隙继续向深部扩展至第二 夹层,此时,较大的地震惯性力和高能量地震波在 多裂隙界面形成的应力场叠加作用,加剧了岩体损 伤累积,导致裂隙的瞬时动力扩展,从而加速了边 坡的破坏。最终,第一级阶梯沿着软弱夹层向下滑 动并脱离坡体。综上所述,可以解释振动台试验中 第二级阶梯破坏严重以及第一级阶梯处发生垮塌 的现象。

3.3 模型破坏现象的机理分析

图9展示了阶梯式岩质边坡随着输入地震波加 速度幅值的增加而逐步破坏的发展过程,当激振加 速度幅值为0.2g时,边坡尚未出现明显的裂隙。阶 梯阴角是边坡地形陡缓变化的部位,极易产生应力 集中。因此,该部位在地震波的拉-剪作用下最先产 生破坏,在实际工程中须重点设防。当激振加速度 幅值为0.6g时,瞬时的高能量激振加剧了阴角处的 应力集中。随着坡高的增加,边坡表面的动力响应 显著,即表现出明显的高程放大效应,在地震波张拉 作用下造成工况一在第三级阶梯阴角处出现一条初 始裂隙。边坡侧面岩体出现平行于夹层走向的剪切 裂隙,如图9(a)所示;当激振加速度幅值达到0.8g 时,坡体在地震波的反复拉-剪作用下,在各级阶梯 阴角处均出现了张拉裂隙,边坡侧面临近坡表的软 弱夹层两侧出现了大量与夹层走向平行的拉-剪裂 隙,此时,剪切作用力更为集中地作用在边坡的阴角 处,降低了边坡抗剪强度与边坡稳定性,如图9(b)



Fig. 9 The seismic induced progressive damage patterns of the slope model

所示;当输入加速度幅值为1.0g时,模型在地震波 持续高强度剪切作用下,坡表裂隙持续加深、加宽, 边坡侧面岩体裂缝发育密度增加。然而从坡体前部 到后缘,裂缝的密度依次降低,说明地震波的横向剪 切作用对底部岩体的改造作用明显,边坡有沿着软 弱夹层向下滑动的趋势,如图9(c)所示。值得注意 的是,虽然边坡在多期地震作用下坡体内部和坡表 存在多处裂隙,整体稳定性较差,但边坡并未发生整 体垮塌。这是因为边坡内部和坡表发展的裂隙在激 振过程吸收了部分地震能量,岩体滤波效应增强,阻 尼比增加,导致边坡出现"裂"而未"滑"、"松"而未 "动"的震裂破坏。

相较于工况一,工况二表现出更加严重的破坏 现象。当激振加速度幅值仅为0.2g时,第二级宽平 台相较其他平台受到更大的惯性力,边坡有向临空 面一侧发生变形的趋势。但由于此时地震波能量 相对较小,边坡未出现明显裂隙。当激振加速度幅 值为0.6g时,地震动力作用下的第二级阶梯阴角部 位首先出现拉裂隙。同时,由于边坡受到高程放大 效应的影响,在地震波拉-剪作用下模型侧面高程 较大的位置岩体发育较多平行于软弱夹层走向的 剪裂隙,并且有沿软弱夹层滑动的趋势,如图10 (a)所示;这一破坏现象在实际坡面起伏的岩质边 坡工程中经常出现,如青川县红光乡三元坝多级阶 梯边坡在汶川地震后,裂缝沿着边坡陡缓变化部位 扩展,即在边坡的阶梯阴角处发生拉裂变形,如图 10(b)所示。当激振加速度幅值达到0.8g时,作用 于第二级阶梯的地震惯性力更为显著,表现为第二 级阶梯阴角处的张拉裂缝沿深度扩展,第二级阶梯 坡面产生多条与初始裂隙横向接近平行的裂缝。 由于临空面放大效应和地震惯性力的协同作用,第 二级阶梯阳角位置的震裂变形表现出向坡外旋转 和倾倒,具体表现为裂缝在往复振动过程中发展方 向沿边坡临空面发生弯转,如图10(c)所示。这说 明边坡陡立临空面对振动过程较为敏感,是易发生 震裂变形甚至破坏的部位。相似的现象也出现在 2008年汶川地震中的青川县房石镇马池梁边坡, 从图 10(d)中可以清楚地看到,坡体突出部位震裂 裂缝变形强烈,裂缝顺边坡走向延伸时逐渐向边坡 倾向方向弯转,即向弧形转化,反映了边坡稳定性 逐渐恶化。边坡侧面岩体在激振催生的瞬时高能 量拉-剪应力作用下出现与振动方向垂直的裂缝, 裂缝呈拉裂性质,总体呈上宽下窄的楔形状,向下 逐渐延伸,有些裂缝与平行夹层走向的剪切裂隙相 互贯通呈网格状,使边坡内部结构更加碎裂,削弱 了边坡的整体稳定性。激振加速度幅值达到1.0g 时,边坡破坏发展过程如下:当地震波加载到第一 次能量集中释放的第6s时,由于第二级宽阶梯受 到强地震惯性力作用有向下沿软弱夹层滑动的趋 势,加之上部边坡结构在地震反复动力作用下不断 挤压下部坡体,边坡侧面岩体的第一级阶梯阴角部



(a) 0.6g时工况二破坏情况 (a) Failure pattern of working condition 2 at 0.6g



(b) 青川县红光乡三元坝边坡裂缝(b) The crack of Sanyuanba slope in Hongguang town Qingchuan county



(c) 0.8g时工况二破坏情况 (c) Failure pattern of working condition 2 at 0.8g



(d) 青川县房石镇马池梁不稳定边坡裂缝 (d) The crack of Machiliang slope in Fangshi town Qingchuan county



(f) The settlement of Gaomiaozi slope at the rear edge
 图 10 试验中边坡模型破坏与实际发生破坏的对比
 Fig. 10 Comparison of model slope failure in the test and actual failure in the field

位出现了垂直振动方向的裂隙;地震波加载至第 12 s时,边坡侧面沿夹层走向发展的裂缝在地震波 的拉-剪作用下不断张开闭合,且第一级阶梯坡表 处的拉-剪裂隙在持续激振作用下宽度急剧增大并 继续沿边坡内部扩展,第一级阶梯有沿软弱夹层滑 动的趋势。值得注意的是,边坡后缘在循环往复的 激振作用下逐渐被拉裂,向远离吸收边界的方向运 动;加载第29 s时,在地震波持续张拉作用下,第一 级阶梯被彻底拉裂,沿着软弱夹层快速向下滑动并 脱离坡体。在裂缝拉开的瞬间碎裂的岩块掉入缝隙 中,形成楔劈效应,使裂缝进一步扩展,如图 10(e)所 示。加载结束后,边坡后缘远离吸收边界8cm,发 生9cm沉降,这说明边坡上部结构沿软弱夹层发 生了滑动,震后的边坡模型各平台位置较初始状态 均有一定程度的下错。汶川地震后有很多边坡后 缘被拉裂,发生明显沉降,例如广元市朝天区西北 乡高庙子斜坡在汶川地震的强烈作用下,坡体后缘 产生50~120mm贯通的张拉裂缝,后缘发生0.8~ 1.0m的下沉,坡体上出现多处梯级张拉裂缝,如图 10(f)所示。试验中两种边坡模型的最终破坏情况 如图11所示。根据边坡的震裂累积破坏过程,可 将破坏现象分为浅层蠕滑(0.1g~0.4g)、局部拉裂 (0.4g~0.6g)、加速变形(0.6g~0.8g)和整体失稳 (0.8g~1.0g)四个发展阶段。模型试验结果显示, 变形破坏模式总体表现为滑移-拉裂式。



4 讨 论

在一系列的振动台模型试验中,第一条初始裂

缝均出现在阶梯的阴角部位,并依次在岩体中传播 扩展,随着激振加速度幅值的提高,岩体沿软弱夹层 滑动趋势明显。最终,在高能量地震动激励下,阶梯 状顺层岩质边坡沿软弱夹层出现剪切滑移。边坡最 终发生震裂破坏是地形地貌、地质构造、地层岩性以 及地震动等多因素耦合作用的结果。文中试验监测 数据和分析方法与试验加载时边坡的震裂渐近破坏 过程相吻合。本研究选取阶梯宽度不同的两种边坡 坡形来模拟人类活动和自然作用下边坡可能呈现的 形态,如:路堑边坡、人工开挖的矿山以及自然作用 下形成的黄土塬都呈现出阶梯状的特点。因此,选 取的阶梯式顺层岩质边坡模型具有较为广泛的普适 性。在试验中裂缝均最先出现在阶梯阴角处,说明 阶梯阴角是抗震薄弱部位,在实际工程中应重点设 防。综上所述,由于本文选取的边坡模型兼顾了人 类活动和自然作用共同的影响,因此,论文研究成果 对地震作用下的边坡工程既有实际的指导意义,也 具有普遍性的示范应用价值。在未来进一步的研究 中,还可通过改变边坡的地质结构、地形地貌和动力 学参数,建立岩体物理力学参数与边坡破坏演化过 程之间的关系,分析边坡地震响应机理。此外,关于 软弱夹层的地震响应规律需要更多的试验和数值模 拟来验证和探讨,特别是关于软弱夹层和边坡形态 之间如何相互影响,需要进一步定量研究和参数化 分析。

5 结 论

(1) 通过对阶梯式顺层岩质边坡不同平台位 置的加速度放大系数分析表明,边坡整体表现出 明显的高程放大效应。当激振幅值在 0.2g~0.6g 时,加速度放大系数随幅值增加而增大;当激振幅 值超过 0.6g时,由于边坡震裂损伤不断累积,坡体 的滤波作用增强,加速度放大系数的增加幅度趋 于平缓。

(2)提出加速度放大系数比 < 判断两种边坡动 力响应的相对大小,分析表明均匀阶梯宽度的边坡 具有较强抵御地震破坏的能力。

(3) Snell定律研究地震波在阶梯式岩质边坡中的传播规律,地震波在边坡岩土体中传播时,坡面形态影响波在边坡中的传播路径,进而影响边坡的动力响应。地震波通过界面传至坡表时,由于岩体阻尼对入射波有吸收作用以及应力波的反射机制,造成地震波能量的衰减效应。

(4)根据边坡的震裂累积破坏过程,将破坏现象分为浅层蠕滑(0.1g~0.4g)、局部拉裂(0.4g~

0.6g)、加速变形(0.6g~0.8g)和整体失稳(0.8g~
1.0g)四个发展阶段。边坡变形破坏模式总体表现 为滑移-拉裂式。

参考文献:

- [1] 赵旭,张成明,杜修力,等.不同SV波输入方向下山 岭隧道的地震响应分析[J].振动工程学报,2018,31
 (4):698-706.
 ZHAO Xu, ZHANG Chengming, DU Xiuli, et al. The analysis of the seismic response of mountain tunnels under SV waves with different incident directions[J]. Journal of Vibration Engineering, 2018, 31(4): 698-706.
- [2] 李得建,贾文韬,程肖,等.阶梯状滑动断续节理顺层 边坡稳定性分析[J].岩土工程学报,2022,44(11): 2125-2134.
 LI Dejian, JIA Wentao, CHENG Xiao, et al. Stability of stepped sliding of bedding rock slopes with discontin-

uous joints[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2022, 44(11): 2125-2134.
[3] HE J X, QI S W, ZHAN Z F, et al. Seismic response

- [3] HE J X, QI S W, ZHAN Z F, et al. Seismic response characteristics and deformation evolution of the bedding rock slope using a large-scale shaking table[J]. Landslides, 2021, 18(8): 2835-2853.
- [4] 董金玉,杨国香,伍法权,等.地震作用下顺层岩质边 坡动力响应和破坏模式大型振动台试验研究[J].岩土 力学,2011,32(10):2977-2982.
 DONG Jinyu, YANG Guoxiang, WU Faquan, et al. The large-scale shaking table test study of dynamic response and failure mode of bedding rock slope under earthquake[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32 (10):2977-2982.
- [5] 张令非,陈忠辉,唐岳松.含弱层边坡分区滑动破坏 模式及演化规律研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2021,40(6):1145-1154.
 ZHANG Lingfei, CHEN Zhonghui, TANG Yuesong.
 Study on regional sliding failure modes and evolution regularity of slopes with weak layers[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2021, 40(6): 1145-1154.
- [6] SHI Z M, WANG Y Q, PENG M, et al. Characteristics of the landslide dams induced by the 2008 Wenchuan earthquake and dynamic behavior analysis using large-scale shaking table tests[J]. Engineering Geology, 2015, 194: 25-37.
- [7] 刘新荣,邓志云,刘永权,等.地震作用下水平层状岩质边坡累积损伤与破坏模式研究[J].岩土力学,2019,40(7):2507-2516.
 LIU Xinrong, DENG Zhiyun, LIU Yongquan, et al. Study of cumulative damage and failure mode of hori-

zontal layered rock slope subjected to seismic loads[J].

Rock and Soil Mechanics, 2019, 40(7): 2507-2516.

[8] 张春生,赖道平,吴关叶,等.强震作用下复杂边坡块 体破坏模式和破坏特征研究[J].岩土力学,2019,40 (12):4620-4626.

ZHANG Chunsheng, LAI Daoping, WU Guanye, et al. Failure mode and characteristics study of complex slope blocks under strong earthquake[J]. Rock and Soil Mechanics, 2019, 40(12): 4620-4626.

[9] 冯文凯,信春雷,李文惠,等.考虑残余变形的台阶式 岩质边坡震裂累积效应[J].岩石力学与工程学报, 2022,41(8):1581-1594.

FENG Wenkai, XIN Chunlei, LI Wenhui, et al. Seismic induced shattering cumulative effects on step-like bedding rock slopes with residual deformation features[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2022, 41(8): 1581-1594.

- [10] ZHOU H X, CHE A L, ZHU R J. Damage evolution of rock slopes under seismic motions using shaking table test[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2022, 55(8):4979-4997.
- [11] 潘钦锋,颜桂云,吴应雄,等.近断层脉冲型地震动作 用下高层建筑组合隔震的减震性能研究[J].振动工程 学报,2019,32(5):845-855.

PAN Qinfeng, YAN Guiyun, WU Yingxiong, et al. Seismic absorption performance of composite isolation for high-rise buildings subjected to near-fault pulse ground motions[J]. Journal of Vibration Engineering, 2019, 32(5): 845-855.

- [12] 尹超,李伟华,赵成刚.SV波斜入射下坡体地形放大效应的研究[J].振动工程学报,2020,33(5):971-984.
 YIN Chao, LI Weihua, ZHAO Chenggang. Research of slope topographic amplification subjected to obliquely incident SV-waves[J]. Journal of Vibration Engineering, 2020, 33(5):971-984.
- [13] NING Y B, ZHANG G C, TANG H M, et al. Process analysis of toppling failure on anti-dip rock slopes under seismic load in Southwest China[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2019, 52 (11): 4439-4455.
- [14] SU L J, LI C, ZHANG C L. Large-scale shaking table tests on the seismic responses of soil slopes with various natural densities[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 140: 106409.
- [15] 杨忠平,刘树林,刘永权,等.反复微震作用下顺层及 反倾岩质边坡的动力稳定性分析[J].岩土工程学报, 2018,40(7):1277-1286.

YANG Zhongping, LIU Shulin, LIU Yongquan, et al. Dynamic stability analysis of bedding and toppling rock slopes under repeated micro-seismic action[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2018, 40(7): 1277-1286.

- [16] DONG J Y, WANG C, HUANG Z Q, et al. Shaking table model test to determine dynamic response characteristics and failure modes of steep bedding rock slope[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2022, 55(6): 3645-3658.
- [17] SONG D Q, CHE A L, CHEN Z, et al. Seismic stability of a rock slope with discontinuities under rapid water drawdown and earthquakes in large-scale shaking table tests[J]. Engineering Geology, 2018, 245: 153-168.
- [18] FENG J, ZHANG Y B, HE J X, et al. Dynamic response and failure evolution of low-angled interbedding soft and hard stratum rock slope under earthquake[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2022, 81(10): 400.
- [19] 国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.中国地震动参数区划图:GB 18306—2015[S]. 北京:中国标准出版社,2016.
 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standardization Administration of the People's Republic of China. Seismic ground motion parameters zonation map of China:GB 18306—2015[S]. Beijing: Standards Press of China, 2016.
- [20]张涛,高波,范凯祥,等.地震作用下振动台试验刚性 模型箱侧壁柔性材料研究[J].岩石力学与工程学报, 2018,37(10):2415-2424.

ZHANG Tao, GAO Bo, FAN Kaixiang, et al. Study on flexible material in the sidewall of rigid model box in shaking table test[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2018, 37(10): 2415-2424.

- [21] 中华人民共和国交通运输部.公路路基设计规范: JTG D30—2015[S].北京:人民交通出版社, 2015. Ministry of Transport of the People's Republic of China. Specifications for design of highway subgrades: JTG D30—2015[S]. Beijing: China Communications Press, 2015.
- **第一作者:**信春雷(1986一),男,博士,副教授。 E-mail: xinchunlei@cdut.edu.cn

通信作者:冯文凯(1974一),男,博士,教授。 E-mail: fengwenkai@cdut.cn